



Dahlander motor bekötési rajz! Ha a kapocsházban lévő rajz eltér az itt megadottól kérem jelezze!

Dahlander csatlakozás kétsebességű motorokhoz, állandó nyomaték:



Pólusok száma: 2/4, 4/8 - Szinkronizmus sebesség 50 Hz-en: 3000/1500, 1500/750

Dahlander csatlakozás kétsebességű motorokhoz, négyzetes nyomaték:



Pólusok száma: 2/4, 4/8 - Szinkronizmus sebesség 50 Hz-en: 3000/1500, 1500/750